

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-13500 O-QIS CMM does not remember the last used sub-catalog within the events-dialog until the application was closed. -error fixed-	O-QIS CMM merkt sich den zuletzt verwendeten Subkatalog im Ereignis-dialog nicht, bis die Anwendung geschlossen wird. -Fehler behoben-	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-13567 Within the flow control, the wrong position was saved after deleting a measurement, saving it and reloading it. -error fixed-	Innerhalb der Ablaufsteuerung wurde die falsche Position nach dem Löschen einer Messung, dem speichern und dem erneuten Laden gespeichert. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Measurement Sequence Control
Bug	TQ-13626 Changes in the "General Setting" dialog that were confirmed with OK caused a program crash. -Error fixed-	Änderungen im Dialog "Allgemeine Einstellungen" die mit OK bestätigt wurden, sorgen für einen Programmabsturz. -Fehler behoben-	qs-STAT	3D Integration, Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-13653 New measurement conclusion option available to use a default entry from an ordinal classes sub-catalog when a measurement has not been fully recorded.	Neue Option unter Messungsabschluss verfügbar, um einen Default-Subkatalog Eintrag aus einem Ordinalklassenkatalog zu nutzen, wenn eine Messung nicht vollständig erfasst wurde.	O-QIS, procella	Data read/write
Bug	TQ-13658 The evaluation of a characteristic could not be performed because the distribution model was not found. - Error fixed -	Die Auswertungs eines Merkmal konnte nicht durchgeführt werden, da dass Verteilungsmodell nicht gefunden wurde. -Fehler behoben-	qs-STAT	Numeric
Bug	TQ-13729 In CMM reporting, the top bar of the deviation was not visible in the parts protocoll. -Error fixed-	Im CMM-Reporting war im Teileprotokoll der oberste Balken der Abweichung nicht sichtbar. -Fehler behoben-	O-QIS	Graphic

Release Notes Desktop Application Version: 14/221111 - 14.0.2.3

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-13743 Import/renewal of time-limited licenses (subscription) without active internet connection was not possible. -Error fixed-	Einspielen/Verlängern von zeitbegrenzten Lizenzen (Subscription) ohne aktive Internetverbindung war nicht möglich. -Fehler behoben-	All products	License
Bug	TQ-13751 When inserting output point 15710 in the form designer, "part weights" is now directly preselected as a subitem.	Beim Einfügen vom Ausgabepunkt 15710 im Formulardesigner wird nun als Subpunkt direkt "Teilebewertung" vorausgewählt.	Q-FD, qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface, Report
Bug	TQ-13752 If a measurement is only partially recorded, the "Delete Measurement" function leads to the deletion of a counted measurement. - Error corrected -	Ist eine Messung nicht vollständig erfasst, so führt das Ausführen der Funktion "Messung löschen" zum Löschen einer abgezählten Messung. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Measurement Sequence Control
Bug	TQ-13754 The value chart showed only one measured value after an OK measurement was confirmed. -Error fixed-	Der Werteverlauf zeigte nach dem Quittieren einer OK Messung nur noch einen Messwert an. -Fehler behoben-	O-QIS	Data read/write, Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-13757 Using the function "Cancel subgroup" it is not possible to skip the unrecorded subgroup values and mark them with attribute "255". - Error fixed -	Mit der Funktion "Stichprobe abbrechen" ist es nicht möglich eine angefangene Stichprobe mit dem Attribut "255" aufzufüllen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Measurement Sequence Control

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-13760 A defined K-field for creating the subfolder structure for the CMM upload was not considered and created accordingly. A folder "Empty" was always created. - Error fixed-	Ein definiertes K-Feld zur Erzeugung der Sobordner für den CMM Upload wurde nicht berücksichtigt und entsprechend angelegt. Es wurde immer ein Ordner "Empty" angelegt. -Fehler behoben-	O-QIS	
Bug	TQ-13775 Option "Q-DAS script nOK after measurement" was missing on default/part level. -Error fixed-	Die Option "Q-DAS Skript nach Messung n.i.O. auf Standard- / Teileebene war nicht verfügbar. - Fehler behoben-	procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-13778 The Opions allocate characteristics/allocate values were not present.-Error fixed-	Die Optionen "Merkmale/Werte zurodnen waren nicht verfügbar. -Fehler behoben-	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-13213 New recording type available: Baker SPC 3000 P4/E4/P8/E8 Interface required: IF M	Neue Erfassungart verfügbar: Baker SPC 3000 P4/E4/P8/E8 Benötigte Schnittstelle: IF M	All products	Interface (RS 232, ...)
Change Request	TQ-13731 In the EMPB report VDA 2.6 "Product-related deliverables" the checkboxes of the inspection types are not activated. Report file corrected.	Im EMPB Bericht VDA 2.6 "Product-related deliverables" werden die Checkboxen der Prüfungsarten nicht aktiviert. Berichtsdatei korrigiert.	Q-EMPB	Report
D - Bugfix	TQ-13732 In solara.MP, within the ribbon, the tab "Kappa" has been renamed to "attributively ordinal/nominal".	In solara.MP wurde innerhalb der Multifunktionsleiste der Reiter "Kappa" umbenannt in "attributiv nominal/ordinal".	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Bugfix	TQ-13772 When the desktop application was launched via remote desktop protocol (RDP), a user was incorrectly logged off by detecting a wrong PC name. -error fixed-	Wurde die Desktop Anwendung via Remotedesktopprotokoll (RDP) gestartet, wurde ein User durch das Ermitteln eines falschen PC-Namen fälschlicherweise abgemeldet. -Fehler behoben-	All products	User Administration / Configuration